

АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ  
И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

УДК 621.317.321

Ф. Ф. БУКАНОВ, М. А. ЕВДОКИМОВ,  
Е. М. КАРПОВ, Л. Ф. КУЛИКОВСКИЙ

(Куйбышев)

О НЕЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ  
ДВУХСТЕПЕННОГО ВЕКТОРМЕРА  
ОТ ХАРАКТЕРА ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ИСТОЧНИКА ИЗМЕРЕЯМОГО СИГНАЛА

В [1—3] описаны измерительные преобразователи, предназначенные для измерения векторов электрического напряжения. Если такой преобразователь подключается непосредственно к источнику измеряемого сигнала (рис. 1), пространственный угол ориентации рамки в установленном режиме, как функция измеряемой комплексной амплитуды напряжения, описывается формулой




Рис. 1.

где  $\Theta = \alpha_1 + j\alpha_2$  — угол пространственной ориентации рамки;  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  — углы поворота рамки вокруг двух взаимно перпендикулярных осей;  $\dot{S}_u =$

$$= \frac{\Psi e^{-j\varphi}}{z W_m + \omega \Psi^2 e^{j(\varphi - 90^\circ)}} \quad \text{— комплексный коэффи-}$$

циент передачи;  $\Psi$  — потокосцепление рамки вектормера;  $\varphi = \arctg \frac{X_i + X_n}{R_i + R_n}$  — аргумент полного сопротивления измерительной цепи;  $R_i$  и  $X_i$  — внутренние активное и реактивное сопротивления источника сигнала;  $R_n$  и  $X_n$  — активное и реактивное сопротивления рамки вектормера;  $z = \sqrt{R_i^2 + (X_i + X_n)^2}$  — модуль полного сопротивления измерительной цепи; источник сигнала — вектормэр;  $W_m$  — удельный механический противодействующий момент;  $\dot{U}_i$  — комплексная амплитуда измеряемого напряжения.

Таким образом, при непосредственном подключении вектормера к источнику измеряемого сигнала коэффициент передачи измерительной цепи  $\dot{S}_u$  является величиной комплексной и зависящей от характера внутреннего сопротивления источника измеряемого сигнала. Естественно, что при изменении внутреннего сопротивления источника сигнала показания вектормера также изменятся и не могут служить достоверной мерой вектора измеряемого напряжения. Для того чтобы угол простран-

ственной ориентации рамки вектормера однозначно соответствовал комплексной амплитуде напряжения, необходимо исключить зависимость показаний вектормера от внутреннего сопротивления источника измеряемого сигнала. Добиться этого, изменения конструкцию и параметры вектормера, невозможно. В связи с этим возникает вопрос, нельзя ли для этой цели воспользоваться некоторым разделительным преобразователем.

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 2, где  $Z_i$  — комплексное сопротивление источника измеряемого сигнала; I — первый усилитель разделительного преобразователя с коэффициентом усиления  $k_{y1}$ ; II — второй усилитель с коэффициентом усиления  $k_{y2}$ ;  $Z_n$  — комплексное сопротивление рамки вектормера;  $\dot{E}_n$  — э. д. с., наводимая в рамке вращающимся полем прибора при отклонении ее от нулевого положения.




Рис. 2.

Для независимости показаний вектормера от  $Z_i$  необходимо, чтобы ток  $i_n$ , протекающий через измерительную рамку вектормера, не зависел от этого сопротивления.

Составляя уравнения по методу контурных токов, учитывая, что

$$U_{\text{вых}1} = k_{y1} R_{\text{вых}1} i_2,$$

и обозначив  $R_1 + R_{o.c} + R_{\text{вых}1} = R_{\Sigma 1}$ ;  $R_{\text{вых}1} + R_2 + R_{\text{добр}} + R_{o.c} = R_{\Sigma 2}$ , получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} i_1 (Z_i + R_1) - i_2 R_1 = U_i; \\ -i_1 R_1 + i_2 R_{\Sigma 1} + i_3 R_{o.c} = 0; \\ i_2 (R_{o.c} - k_{y1} R_{\text{вых}1}) + i_3 R_{\Sigma 2} = 0. \end{cases}$$

Решая эту систему, получим:

$$i_1 = U_i \frac{R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2} - R_{o.c}^2 + k_{y1} R_{o.c} R_{\text{вых}1}}{(Z_i + R_1)(R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2} - R_{o.c}^2 + k_{y1} R_{o.c} R_{\text{вых}1}) - R_1^2 R_{\Sigma 2}}; \quad (1)$$

$$i_2 = U_i \frac{R_1 R_{\Sigma 2}}{(Z_i + R_1)(R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2} - R_{o.c}^2 + k_{y1} R_{o.c} R_{\text{вых}1}) - R_1^2 R_{\Sigma 2}}; \quad (2)$$

$$i_3 = U_i \frac{R_1 (R_{o.c} - k_{y1} R_{\text{вых}1})}{(Z_i + R_1)(R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2} - R_{o.c}^2 + k_{y1} R_{o.c} R_{\text{вых}1}) - R_1^2 R_{\Sigma 2}}. \quad (3)$$

Чтобы исключить зависимость  $i_3$  от  $Z_i$ , необходимо

$$R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2} - R_{o.c}^2 + k_{y1} R_{o.c} R_{\text{вых}1} = 0,$$

откуда

$$k_{y1} = \frac{R_{o.c}^2 - R_{\Sigma 1} R_{\Sigma 2}}{R_{o.c} R_{bx1}}. \quad (4)$$

Подставляя (4) в (1), (2) и (3), найдем:

$$\begin{aligned} I_1 &= 0; \\ I_2 &= -U_i \frac{1}{R_1}; \\ I_3 &= U_i \frac{R_{\Sigma 1}}{R_{o.c} R_1}. \end{aligned} \quad (5)$$

Таким образом, если коэффициент усиления первого усилителя имеет величину, определяемую формулой (4), ток  $I_3$  не зависит от  $Z_i$ . Кроме того, равенство нулю тока  $I_1$  указывает на то, что схема является компенсационной, а весь прибор может быть отнесен к числу компенсаторов статического типа. Из (4) следует, что величина  $k_{y1}$  должна быть строгательной. Только в этом случае обеспечивается условие независимости  $I_3$  от  $Z_i$ .

Рассматривая выходную цепь разделительного преобразователя, можно записать

$$I_n = \frac{\dot{U}_{\text{вых2}} + \dot{E}_n}{Z_{\text{вых2}} + Z_n}. \quad (6)$$

Очевидно, что

$$\dot{U}_{\text{вых2}} = k_{y2} R_2 I_3.$$

Тогда с учетом (5) выражение (6) запишем в виде

$$I_n = U_i \frac{R_{\Sigma 1} k_{y2} R_2}{R_{o.c} R_1 (Z_{\text{вых2}} + Z_n)} + \frac{\dot{E}_n}{Z_{\text{вых2}} + Z_n}$$

или во временной форме

$$i_n = \frac{\dot{U}_i}{z_{\varphi 1}} \sin(\omega t + \varphi_i - \varphi_{\varphi 1}) + \frac{e_n}{z_{\varphi 2} e^{j\varphi_{\varphi 2}}},$$

где

$$z_{\varphi 1} e^{j\varphi_{\varphi 1}} = \frac{R_{o.c} R_1 (Z_{\text{вых2}} + Z_n)}{R_{\Sigma 1} k_{y2} R_2}; \quad (7)$$

$$z_{\varphi 2} e^{j\varphi_{\varphi 2}} = Z_{\text{вых2}} + Z_n; \quad (8)$$

$e_n = \Psi(\omega \alpha_2 \cos \omega t + \omega \alpha_1 \sin \omega t)$  — э. д. с., наводимая в рамке врачающимся полем в установившемся режиме [4].

Этот ток, протекая по рамке прибора, взаимодействует с врачающимся полем и создает моменты, описываемые в установившемся режиме следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\Psi^2}{z_{\vartheta 2}} \omega \sin \varphi_{\vartheta 2} \alpha_1 - \frac{\Psi^2}{z_{\vartheta 2}} \omega \cos \varphi_{\vartheta 2} \alpha_2 = \frac{\Psi U_i}{z_{\vartheta 1}} \sin (\varphi_i - \varphi_{\vartheta 1}); \\ \frac{\Psi^2}{z_{\vartheta 2}} \omega \cos \varphi_{\vartheta 2} \alpha_1 + \frac{\Psi^2}{z_{\vartheta 2}} \omega \sin \varphi_{\vartheta 2} \alpha_2 = \frac{\Psi U_i}{z_{\vartheta 1}} \cos (\varphi_i - \varphi_{\vartheta 1}). \end{cases}$$

Умножая второе из последних уравнений на  $j$  и складывая с первым, получаем

$$W_{\vartheta} (\alpha_1 + j \alpha_2) (\cos \varphi_{\vartheta 2} - j \sin \varphi_{\vartheta 2}) = \\ = - \frac{\Psi U_i}{z_{\vartheta 2}} [\cos (\varphi_i - \varphi_{\vartheta 1}) - j \sin (\varphi_i - \varphi_{\vartheta 1})],$$

где  $W_{\vartheta} = \frac{\Psi^2}{z_{\vartheta 2}} \omega$  — удельный электрический противодействующий момент.

Преобразовывая последнее равенство, с учетом (7) и (8) найдем

$$\dot{\Theta} = \frac{R_{\Sigma 1} R_2}{R_{o.c} R_1 \omega \Psi} k_{y2} \dot{U}_i = K \dot{U}_i, \quad (9)$$

где  $K = \frac{R_{\Sigma 1} R_2 k_{y2}}{R_{o.c} R_1 \omega \Psi}$  — коэффициент передачи разделительного преобразователя.

Из формулы (9) видно, что в случае обеспечения условия (4) пространственный угол ориентации подвижной части вектормера пропорционален комплексной амплитуде измеряемого напряжения и не зависит от  $Z_i$ . В случае включения вектормера по схеме рис. 3 пространственный угол ориентации рамки вектормера в установившемся режиме описывается следующей зависимостью:

$$\dot{\Theta} = \frac{R_1 (R_{o.c} - k_{y1} R_{bx1})}{[(Z_i + R_1) R_{\Sigma 1} - R_1^2] \Psi \omega} \dot{U}_i = \dot{K}_1 \dot{U}_i,$$

где  $\dot{K}_1 = \frac{R_1 (R_{o.c} - k_{y1} R_{bx1})}{[(Z_i + R_1) R_{\Sigma 1} - R_1^2] \Psi \omega}$  — комплексный коэффициент передачи, зависящий от  $Z_i$ . Эта зависимость неустранима, так как всегда  $R_{\Sigma 1} \neq 0$ . Поэтому в качестве разделительного преобразователя следует использовать схему рис. 2.




Рис. 3.

Очевидно, что возможно использование этой схемы с реализацией условия (4) в обычных одноступенчатых ламповых вольтметрах, что позволяет создавать приборы компенсационного типа, обладающие весьма большим входным сопротивлением.

Экспериментальная проверка подтвердила приведенные выше теоретические положения.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Ф. Кулаковский. Автоматические информационно-измерительные приборы. М.—Л., «Энергия», 1966.
2. Л. Ф. Кулаковский. Индуктивные измерители перемещения. М.—Л., Госэнергоиздат, 1961.
3. Э. А. Артемьев, Е. М. Карпов, Л. Ф. Кулаковский. Магнитоиндукционные вектормерные измерительные преобразователи и их применение.—Автометрия, 1968, № 3.
4. Е. М. Карпов, Ю. М. Барковский. Некоторые вопросы теории синхронно-следящей системы с двумя степенями свободы.—ИВУЗ, Приборостроение, 1965, т. VIII, № 3.

*Поступила в редакцию  
16 августа 1969 г.,  
окончательный вариант —  
18 декабря 1969 г.*